

Ifd. Nr.	Gewässer-name	Stationierung		Funktions-element	Voraussichtlich notwendige bzw. bereits realisierte Maßnahmen	Voraussichtliche bzw. tatsächliche Länge	Maßnahmen-träger	Voraussichtliche bzw. tatsächlich realisierte Kosten (Schätz-wert)	Grundsätzliche Fördermöglich-keit (% Fördermöglich-keit bzw. erfolgte Förderung)	Beginn der Umsetzung voraussichtlich bis	Ende der Umsetzung bis	Erläuterungen zum Zeitplan	"mehr-Werte" der Maßnahme	Bemerkungen
		von	bis											

Aldruper Mühlenbach WK: 33442_0 Ladbergen bis Lengerich: Guter ökologischer Zustand bereits erreicht, geringer Handlungsbedarf, Verschlechterung vermeiden, Makrophyten und Fischbewertung fehlen, Unterhaltung prüfen

1	33442_0 Aldruper Mühlenbach	0,400		Durchgängigkeit	Rückbau/ umbau Sohlabsturz Ehmann (Absturzhöhe 50 cm)		UVB Lengericher Aabach	8.800	80%	2013	2018		Längsdurchgängigkeit herstellen	
2	33442_0 Aldruper Mühlenbach	2,900		Durchgängigkeit	Rückbau/ Umbau Sohlabsturz Buddenkuhle (Absturzhöhe 50 cm)		UVB Lengericher Aabach	8.800	80%	2019	2027		Längsdurchgängigkeit herstellen	